

PAGINA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	COMENTARIO	PVP CORRECTO
6	DINATER	Modelo Descatalogado. Solo se fabricará en espesores de 21 mm. Para espesores diferentes se sustituye por el modelo plus	Modificación	
7	DINAPLAST	Modelo Descatalogado. Solo se fabricará en espesores de 21 mm. Para espesores diferentes se sustituye por el modelo plus	Modificación	
12	MASTER	Placa master pasa a estar descatalogada. Esta placa será sustituida por la Spider.	Descatalogada	
14-15	SONAR1.1	Lamina de poliestireno con aislamiento termoacústico	Errata precio	1,47 €
	SONAR1.3	Lamina de poliestireno con aislamiento termoacústico	Errata precio	2,21 €
26 - 80 - 89 - 119 121	FC1R	Caja Altura reducida medidas correctas (A-B) 450x400	Errata medidas	
	FC2R	Caja Altura reducida medidas correctas (A-B) 700x400	Errata medidas	
26		Nuevos modelos de cajas de colectores. Pueden tener pequeñas variaciones respecto a los modelos actuales.	Modificación	
28	RM16X24	Racor comprensión precios correctos en página 115	Errata precio	2,10 €
	RM17X24		Errata precio	2,63 €
28	RM16X2	Racor comprensión precios correctos en página 115	Errata precio	2,00 €
	RM17X2		Errata precio	2,36 €
28	RMP16X2	Racor comprensión precios correctos en página 115	Errata precio	2,00 €
	RMP17X2		Errata precio	2,36 €
28-29	RMC18X24	Racor comprensión precios correctos en páginas 88 - 115-119-123 Y 125	Errata precio	2,42 €
	RMC20X24		Errata precio	2,42 €
29	RME16X24	Racor comprensión precios correctos en páginas 88 - 115-119-123 Y 125	Errata precio	2,10 €
	RME17X24		Errata precio	2,63 €
	RMM16X2	Racor comprensión precios correctos en páginas 88 -119	Errata precio	2,00 €
	RMM16X3	Racor comprensión precios correctos en páginas 88 - 115-119	Errata precio	2,94 €
	RMM17X3		Errata precio	2,94 €
	RMM18X3		Errata precio	2,94 €
RMM20X3	Errata precio		2,94 €	
29	Colector Inox	Se suministrarán progresivamente con nueva válvula termostatizable de latón.	Modificación	
31 - 120	SOP34	Soporte con distanciador ¾" colector Inox	Errata precio	13,90 €
31 -120	SOP1	Soporte con distanciador 1" colector inox	Errata precio	14,90 €
31-68-80-120	SOPP34	Soporte con distanciador ¾" colector plástico	Errata precio	12,90 €
31-120	SOPP1	Soporte con distanciador 1" colector plástico	Errata precio	13,90 €
34	AM2	Cronotermostato Frio/Calor precio correcto pagina 38	Errata precio	48,00 €
35	HT11	En las cajas de conexiones y en regulación control donde pone AM1 realmente es el HT11	Errata descripción	
35	FCE8U	Caja de conexiones FCE8U pasa a estar descatalogada. Se suministrará hasta fin de stock. Será sustituida por la FC8C.	Modificación	
36		Los productos de la pagina 36 pasan a estar descatalogados. Se suministrarán hasta fin de stock. Serán sustituidos por el sistema AMANDA (pagina 38)	Modificación	
41	CMP25	Servomotor realmente es Frio/ Calor	Errata Descripción	
48	R22-E10	Grupo R2 de tres vías con Bomba RS25/E10 el código correcto es R22-E10	Errata código	
49	ST2RDR	Cronotermostato ambiente digital frio/calor pone precio 142,641	Errata precio	142,00 €
50	HV70/125-5	Colector general pone precio 496	Errata precio	396,00 €
51	DAOA-HV	Soporte colector precio más alto que el correcto	Errata precio	32,55 €
	DAOA100	Soporte separador precio más alto que el correcto	Errata precio	36,75 €
	0266/M	Racor con válvula precio más alto que el correcto	Errata precio	11,13 €
	SG50	Grupo de seguridad precio más alto que el correcto	Errata precio	43,05 €
	104629F	Set 2 piezas precio más alto que el correcto	Errata precio	5,73 €
57	MPEPxxxx	Tubería multicapa PERT/AL/PERT con aislamiento térmico incluido. El aislamiento estará disponible en color rojo y azul. Color gris disponible hasta fin de existencias.	Modificación	
65	K1425	Manguito unión DN25 Metal precio más bajo que el correcto	Errata precio	7,82 €
66	k1162534	Te hembra 25 - ½" Metal precio más bajo que el correcto	Errata precio	8,22 €
77	M1162034	Te hembra 20 -¾", faltaba un 6 en el código	Errata código	
92	C135014M	Racor fijo Macho dimensión correcta 50 - 1 ¼	Errata descripción	

100	PPR FEPER	Donde pone PPR FASER PN16 es realmente FEPER PN16	Errata descripción	
105	PTTxxxx	Los precios del Manguito Reducción Tubo/Tubo que aparecen en el catalogo impreso son más altos que los reales. Precios correctos en catalogo digital	Errata precio	
109	VM14	Maquina polifusor de 75 a 125. Para diámetro 125 es necesario quitar el soporte	Errata descripción	
117	TEMP2	Termómetro LCD 2 vías más alto que el correcto	Errata precio	4,52 €
	TEMP3	Termómetro LCD 3 vías más alto que el correcto	Errata precio	5,57 €
117	FCTFP	Módulo con purgador y válela de llenado/vaciado	Descatalogado	
118	FHHxM	Los precios del colector de acero inox simple que aparecen en el catalogo impreso son más altos que los reales. Precios correctos en catalogo digital	Errata precio	
122	FCTExM	Colector PA equilibrado completo, precios correctos en pagina 28	Errata precio	
	FCTExP		Errata precio	
123	FCTEx	Colector Inoxidable equilibrado completo, precios correctos en pagina 29	Errata precio	
132		Códigos correctos en los detalles técnicos son FCS1.8 y FCS2.0	Errata descripción	
132	FCS1.8	Dimensiones correctas 2056x836x49	Errata descripción	
137	CRUZ	Cruz ¾" M x ¾" tuerca móvil. Precio más alto que el correcto.	Errata precio	10,18 €
137	CRUS	Cruz ¾" M x ¾" tuerca x ½" H. Precio más alto que el correcto.	Errata precio	10,18 €
141		En la tabla de Información general termosifón alto algunos de los códigos están incorrectos. Códigos correctos: TS150E, TS150E-2, TS150SE, TS150SE-2	Errata descripción	
143		En la tabla de Información general termosifón bajo algunos de los códigos están incorrectos. Códigos correctos: TS150BE, TS150BE-2, TS150BSE, TS150BSE-2	Errata descripción	
144 - 145		Los depósitos BASICBW300 Y BASICBW500 de los sistemas forzados serán sustituidos por los SN300/S1 y SN500/S1	Modificación	
146	DVF	Los depositos DVF tiene el precio más bajo que el real. Precio correcto en página 170.	Errata precio	
156	INC	La foto de los depósitos INC no corresponde con la realidad. Las salidas son simétricas, a ambos lados del depósito.	Errata descripción	
157		Corrección en las fichas técnicas de los depósitos INAS e INC	Errata descripción	
159	MB80i/S1	Deposito mural vertical acero inoxidable de 80 litros se descataloga.	Descatalogado	
160	SN	Los precios de los depósitos SN300, SN500 y SN750 se incrementan un 3, 5 y 7,5% respectivamente.	Subida precio	
161	RI	La resistencia RI es de conexión 1 ¼. Su precio real es más bajo que en el catalogo impreso.	Errata	34,00 €
163	BASICBW300, BASICBW500, BASICBW800	Estos depósitos estarán disponibles hasta fin de existencias. Se sustituyen por los SN	Descatalogado	
171	DVS	En los datos técnicos del DVS 200 y DVS150 los títulos están cambiados. El titulo DVS200 se refiere al 150 y viceversa.	Errata descripción	
172	CPS09903-02	Ánodos disponibles hasta fin de existencias. Serán sustituidos por el ACG	Descatalogado	
	CPS09904-02			
173		Precios de los vasos de expansión solar y ACS incorrectos, precios correctos en pagina 227. Vasos de expansión solar, ACS y Calefacción en capacidades de 12L hasta 80L se suministrarán hasta fin de existencias. Su lugar lo ocuparán los de multifunción.	Errata precio	
184	R32-E10	El código R22-E10 del grupos R3-DN32 esta mal, el código correcto es R32-E10	Errata código	
187	R22-E10-S	El código R22-10E-S del grupos R2-DN32 + SERVO AVC05M21 está mal, el código correcto es R22-E10-S	Errata código	
187	ACC	En las descripciones donde menciona ACC10 y ACC20 se refiere realmente a ACC30 y ACC40.	Errata descripción	
189	ST2RDR	El Cronotermostato ambiente digital tiene el precio más alto que el correcto.	Errata precio	142,00 €
205	LTDC	Centralita LTDC tiene el precio más bajo que el correcto. (precio en catalogo 278,50)	Errata precio	279,00 €
209	103685-1.2	Kit Solar tiene el precio más bajo que el correcto (156,45). Precio correcto en Pg. 140 y 235	Errata precio	157,00 €
217	ACC30	El código correcto es ACC30 (ACC10 en catalogo). Precio más bajo que el correcto (228,90). Precio correcto en Pg. 40, 49 y 189	Errata código / Errata precio	229,00 €

217	10410525	Válvula 3 vías para servo precio más bajo que el correcto (82,95). Precio correcto en Pg. 44 y 186	Errata precio	83,00 €
224	B-065929	Cuerpo del grupo fabricado en acero en lugar de en latón como se menciona en catalogo.	Errata descripción	
224	GSA610	Grupo de seguridad vasos de expansión. Presión real 10 Bares. En catalogo aparece 6 Bares.	Errata descripción	
224	GSS610	Grupo de seguridad vasos de expansión. Presión real 10 Bares. En catalogo aparece 6 Bares.	Errata descripción	
224	GSAV610	Grupo de seguridad vasos de expansión. Presión real 10 Bares. En catalogo aparece 6 Bares.	Errata descripción	
224	GSSV610	Grupo de seguridad vasos de expansión. Presión real 10 Bares. En catalogo aparece 6 Bares.	Errata descripción	
226 - 227	HW, PW , SW	Vasos de expansión solar, ACS y Calefacción en capacidades de 12L hasta 80L se suministrarán hasta fin de existencias. Su lugar lo ocuparán los de multifunción.	Descatalogado	
228	FV12	Válvula de llenado automático FV12 cambio por nuevo modelo. Código Nuevo FV12N	Nuevo Modelo	
228	FV12M	Válvula de llenado automático con manómetro FV12M cambio por nuevo modelo. Código Nuevo FV12MN	Nuevo Modelo	
231	41090	Válvula eléctrica de zona de 3 vías compuerta pasará a estar descatalogada. Se suministrará hasta fin de existencias.	Descatalogado	
238	TSRE	Termostato para resistencia RE, precio más alto que el correcto (51,00). Precio correcto en Pg. 172	Errata Precio	50,40 €
238 - 172	TSLC	Termostato TLSC pasa a estar descatalogada. Se suministrará hasta fin de stock. Será sustituida por WPR-90CK .	Descatalogado	
239	TSC	Termostato seguridad de contacto, precio más bajo que el correcto (11,45). Precio correcto en Pg. 47.	Errata Precio	11,50 €
240	203646-E26	Intercambiador soldado 24 placas tiene el código mal en el catalogo (203646-E16). Código real 203646-E26	Errata Código	
	203646-E40	Intercambiador soldado 40 placas tiene el código mal en el catalogo (203646-E16). Código real 203646-E40	Errata Código	
246	RS25/8EA8	Bomba Ferco Alta eficiencia pasará a estar descatalogada. Se suministrará hasta fin de existencias.	Descatalogado	216,00 €
246	RS32/10EA8	Nueva Bomba Ferco Alta eficiencia 2" y 10 AM. Caudal 180 l/min	Novedad	236,00 €
248	PARA15/8SC	Bomba Wilo Para SC 15-8, precio más bajo que el correcto (194).	Errata precio	214,00 €
	PARA25/8SC	Bomba Wilo Para SC 25-8, precio más bajo que el correcto (194).	Errata precio	214,00 €
249		Incorporación de Nuevos Desfangadores	Novedad	